




- **Rilevare** velocemente milioni di punti sul particolare senza toccarlo.
- Sovrapporre la scansione ottenuta alla matematica nativa.
- Ottenere l'analisi degli scostamenti dell'intero oggetto.

## Controlli tridimensionali effettuabili:




Rilievi e controlli effettuabili presso nostra sede o sede cliente





## Verificare Tutto e Subito



Si effettuano Verifiche dimensionali per ottimizzazione FEM

La realtà è che i Pezzi Fisici molto spesso differiscono dal Modello CAD Utilizzato per il Calcolo

AgioTech srl - Via G. Brini, 45 - 40128 Bologna (BO) Italy - tel + 39 051 320 309 Fax +39 051 324 362

E-mail: info@agiotech.it - www.agiotech.it